







Maßnahmenkonzept - Punktuelle Problemstellen							
Nr.	Str. Typ	Straße/Abschnitt	Problem / Bestand	Handlungsempfehlung	Kosten	Priorität	Foto
	G = Gemeindestraße K = Kreisstraße L = Landesstraße B = Bundesstraße					1 = hohe Priorität 2 = mittlere Priorität 3 = geringe Priorität	
1	G	Georgstraße Einmündungen Wiegmannstraße, Parkstraße, Dona- liestraße	Fehlende Bordabsenkung	Auffahrhilfe gegenüber Ein- mündungen	3 x 5.000 € = 15.000 €	2	
2	G	Steinberger Straße Ortseinfahrt	Fehlende Querungssicherheit	Mittelinsel (Anm.: Bei Anlage von Schutz- streifen entfällt die Notwendig- keit einer Querungshilfe → sie- he Streckenmaßnahme Nr. 4)		2	
3	G	Herminenstraße / Ul- menallee	Schlechte Sicht- und Aufstellver- hältnisse für abbiegenden, que- renden Radverkehr	Markierung einer Linksabbie- gehilfe	500 €	2	


Maßnahmenkonzept - Punktuelle Problemstellen							
Nr.	Str. Typ	Straße/Abschnitt	Problem / Bestand	Handlungsempfehlung	Kosten	Priorität	Foto
4	G	Bergdorfer Straße / Rustbreite	Fehlendes Verkehrszeichen 1000-32	Bei Umsetzung der Maßnahmen aus Streckenabschnitt 8 keine weiteren Maßnahmen erforderlich	50 €	3	
5	B	Hannoversche Straße Einmündungen Am Friesenkamp, Birkenstraße, Pollkamp	Fehlende Verkehrszeichen 1000-32 im Zuge des Streckenverlaufs	Verkehrszeichen ergänzen	150 €	2	
6	G	Scheier Straße / Am Kirchhof	Unzureichende Markierung des Schutzstreifen	Verbesserung der Markierung	1.500 €	1	

Maßnahmenkonzept - Punktuelle Problemstellen							
Nr.	Str. Typ	Straße/Abschnitt	Problem / Bestand	Handlungsempfehlung	Kosten	Priorität	Foto
7	G	Scheier Straße / Achumer Straße	Signalmast auf der westl. Seite bei Verengung und gleichzeitiger Aufstellfläche mittig auf Weg	Versetzen des Signalmastes Grunderwerb erforderlich	7.500 € + Grunderwerb	1	
8	K	Nordtorstraße Einmündungen Feldweg, Postweg, Mühlenweg und Achumer Wiese	Fehlende Verkehrszeichen 1000-32 im Zuge des Streckenverlaufs	Verkehrszeichen ergänzen	200 €	2	
9	L	Hauptstraße (nördl. Ortsausgang Scheie)	Fehlende Querungshilfe	Neubau Mittelinsel	100.000 €	1	

Maßnahmenkonzept - Punktuelle Problemstellen							
Nr.	Str. Typ	Straße/Abschnitt	Problem / Bestand	Handlungsempfehlung	Kosten	Priorität	Foto
10	L	L450 / Zu den Brücken	Fehlende Querungssicherung	Neubau Mittelinsel	20.000 €	2	
11	L	Rusbender Straße / Am Schäferhof	Schlechter Zustand Radfurt Fehlendes Verkehrszeichen 1000-32	Radfurt erneuern Verkehrszeichen ergänzen	350 €	2	
12	K	Zu den Brücken Einmündungen Freimath, Kösterbrink und Hohe Lücht	Fehlende Verkehrszeichen 1000-32 im Zuge des Streckenverlaufs	Verkehrszeichen ergänzen	150 €	2	

Maßnahmenkonzept - Punktuelle Problemstellen							
Nr.	Str. Typ	Straße/Abschnitt	Problem / Bestand	Handlungsempfehlung	Kosten	Priorität	Foto
13	G	Bahnhofstraße / Am Bahnhof	Zuführung des Radweges auf Fahrbahn ohne Übergang	Auffahrhilfe markieren	400 €	2	
15	G	Schloßgartenstraße / Am Oberstenhof	Wenig transparente Überleitung des südlichen Radweges in Richtung Vorfahrtsstraße	Hinweisschild auf Benutzung der Lichtsignalanlage (Zweirichtungsrادweg auf Westseite)	200 €	1	
			Fehlende Kennzeichnung der Radverkehrsanlage in Richtung Westen	Radweg mit Z241 ausweisen	100 €		
			Engstelle	Anbringen von Reflektoren zur besseren Kenntlichmachung	200 €		

Maßnahmenkonzept - Punktuelle Problemstellen							
Nr.	Str. Typ	Straße/Abschnitt	Problem / Bestand	Handlungsempfehlung	Kosten	Priorität	Foto
				der Radverkehrsführung im Bereich der Arkaden			
16	G	Maschstraße/ Friedrich-Bach-Straße	Konfliktvolles Abbiegen	Markierung einer Linksabbiegehilfe	300 €	2	

Maßnahmenkonzept - Punktuelle Problemstellen							
Nr.	Str. Typ	Straße/Abschnitt	Problem / Bestand	Handlungsempfehlung	Kosten	Priorität	Foto
17	K	Petzer Straße - Eveser Straße Einmündungen Auf der Höhe, Zur Höckersau, Am Sportfeld, Im Horst und Schaumburger Straße	Fehlende Verkehrszeichen 1000-32 im Zuge des Streckenverlaufs	Verkehrszeichen ergänzen (entfällt, wenn Radwegebenutzungspflicht aufgehoben wird)	250 €	2	
18	K	Mindener Straße / Friedrich-Bach-Straße	Unzureichende Bordabsenkung	Neuer Bord mit Nullabsenkung	5.000 €	1	
19	K	Röcker Straße Einmündungen Am Sandfurt, Eveser Straße, Eggestraße, Am Meierhof und Nordring	Fehlende Verkehrszeichen 1000-32 im Zuge des Streckenverlaufs	Verkehrszeichen ergänzen (entfällt, wenn Radwegebenutzungspflicht aufgehoben wird)	250 €	1	